




Commune : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Rivière : L' Aveyron

Moulin face au stade de football #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_308**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.02851260 / Y: 44.34376270**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 622552.54 / Y: 6361002.27**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0285126 / Y: 44.3437627**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Moulin Traces de dépôt sur le mur du moulin au niveau du compteur électrique face au stade.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_308_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

27/07/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

Méthode : Autre**Organisme :** AGERIN**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.510 m