

Commune: VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Moulin face au stade de football #1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

 $\textbf{Code:} \ \ \mathsf{GTL}_18\text{-}01_S_308 \qquad \qquad \textbf{Date de mise à jour:} \ 18/06/2018$

Auteur: SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.02851260 / Y: 44.34376270

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 622552.54 / Y: 6361002.27 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0285126 / Y: 44.3437627 Code Hydro: O5--0250 Rive de référence: Droite



Vue du site - Auteur : AGERIN

Rivière : L' Aveyron

9

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Moulin Traces de dépôt sur le mur du moulin au niveau du compteur électrique face au stade.

GÉNÉRAL

Code: GTL_18-01_R_308_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL 27/07/2018



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE

RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: AGERIN

RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

Méthode : Autre Organisme : AGERIN

Référence nivelée : Autre type de référence **Description référence du repère :** sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.510 m