




Commune : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Rivière : L' Aveyron

Moulin face au stade de football #2

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_309**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.02863530 / Y: 44.34365740**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 622562.18 / Y: 6360990.46**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0286353 / Y: 44.3436574**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Moulin Niveau de plus hautes eaux dans l'enceinte du moulin recueilli par le témoignage de la propriétaire. La hauteur mesurée est de 33 cm par rapport à la dalle en béton.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_309_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

27/07/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN