



Commune : **VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE**

Rivière : **L' Aveyron**

Moulin face au stade de football #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_309

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.02863530 / Y: 44.34365740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 622562.18 / Y: 6360990.46

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0286353 / Y: 44.3436574

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite



21 janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Moulin Niveau de plus hautes eaux dans l'enceinte du moulin recueilli par le témoignage de la propriétaire. La hauteur mesurée est de 33 cm par rapport à la dalle en béton.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_309_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

27/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN