




Commune : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

## Chemin bordant l'Aveyron, rive droite #3

Rivière : L' Aveyron

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_318**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.03025160 / Y: 44.34160770**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 622688.23 / Y: 6360761.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0302516 / Y: 44.3416077**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **249.1097 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Grillage bordant le chemin pédestre Laisse de crue, débris végétaux pris dans le grillage bordant le parcours sportif.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_318\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

27/07/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** GPS**Organisme :** AGERIN**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** grillage**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 249.110 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 249.1097