



Commune : VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE


## Chemin bordant l'Aveyron, rive droite #2

Rivière : L' Aveyron

1

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_324**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.02955480 / Y: 44.33998060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 622630.46 / Y: 6360581.12**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0295548 / Y: 44.3399806**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **249.1395 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Grillage bordant le chemin pédestre Laisse de crue, débris végétaux pris dans le grillage bordant le parcours sportif, le chemin a été inondé.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_324\_1**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

27/07/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** AGERIN

### RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

**Méthode :** GPS**Organisme :** AGERIN**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** grillage**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 249.140 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 249.1395