



Commune : **MONTEILS**

Rivière : **L' Aveyron**

## Les Guilloux, parcelle cadastrale n°562

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_348

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.00241720 / Y: 44.27369300

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 620373.97 / Y: 6353244.5

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0024172 / Y: 44.273693

**Code Hydro:** O5--0250

**Rive de référence:** Gauche



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** A l'est de la route, au niveau d'un pré La crue a coupée la route et des débris végétaux en atteste, dépôts localisés en bordure de pré. Cette information a été confirmée par le propriétaire de la casse automobile de Villefranche de Rouergue lors des investigations. Une mesure au distancemètre a permis de définir la laisse de crue à 8,14 mètres de la route.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_348\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN