



Commune : **MONTEILS**

Rivière : **L' Aveyron**

Secteur du moulin, limite de parcelle cadastrale n°1025 et 1089

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_353

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.00120280 / Y: 44.26720320

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 620267.92 / Y: 6352524.79

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0012028 / Y: 44.2672032

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A quelques mètres du moulin Débris végétaux arrêtés sur le tuteur d'un arbuste devant le moulin. La hauteur mesurée est de 56,5 cm par rapport au sol en ce point et un témoignage oral de la gestionnaire de cette micro-centrale attestant d'une hauteur de 50 cm d'eau à l'intérieur du bâtiment lors de la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_353_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN