Commune : **MONTEILS** | Rivière : **L' Aveyron**

Secteur du moulin, limite de parcelle cadastrale n°1025 et 1089

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_353 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.00120280 / Y: 44.26720320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 620267.92 / Y: 6352524.79
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0012028 / Y: 44.2672032
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A quelques mètres du moulin Débris végétaux arrêtés sur le tuteur d'un arbuste devant le moulin. La hauteur mesurée est de 56,5 cm par rapport au sol en ce point et un témoignage oral de la gestionnaire de cette micro-centrale attestant d'une hauteur de 50 cm d'eau à l'intérieur du bâtiment lors de la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_353_1 **Date de mise à jour :** 26/07/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN