



Commune : **MONTEILS**

Rivière : **L' Aveyron**

Secteur du parc, en amont de la D47 (bordant l'Assou)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_354

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.99696980 / Y: 44.26742460

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 619930.34 / Y: 6352553.67

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9969698 / Y: 44.2674246

Code Hydro: O5--0250

Rive de référence: Droite



21 janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux déposés sur le talus du parc amont (bord de l'Assou) marquant une limite nette avec la partie immergée. Cette information a été confirmée par un habitant de la commune (nom volontairement non divulgué).

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_354_1

Date de mise à jour : 22/06/2018

Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN