



Commune : **MONTEILS**

Rivière : **L' Aveyron**

## Secteur du parc, en amont de la D47 (bordant l'Assou)

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_354

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.99696980 / Y: 44.26742460

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 619930.34 / Y: 6352553.67

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9969698 / Y: 44.2674246

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Droite



**21 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Débris végétaux déposés sur le talus du parc amont (bord de l'Assou) marquant une limite nette avec la partie immergée. Cette information a été confirmée par un habitant de la commune (nom volontairement non divulgué).

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_354\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN