

Commune : **MONTEILS**Rivière : **L' Aveyron**

Pré en amont de la station d'épuration en bordure de l'Assou, parcelle cadastrale n° 1277

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_358

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.00165690 / Y: 44.26632500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 620302.94 / Y: 6352426.78

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0016569 / Y: 44.266325

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite

**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Talus routier en bordure de pré Des débris végétaux ont été laissé par la crue sur le talus bordant la D514.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_358_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

22/06/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVANT DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN