



Commune : **NAJAC**

Rivière : **L' Aveyron**

## Berge en rive droite en aval du pont, parcelle cadastrale n°3.

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_361

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97163580 / Y: 44.22113640

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 617841.12 / Y: 6347437.61

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9716358 / Y: 44.2211364

**Code Hydro:** O5--0250

**Rive de référence:** Droite



**21 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** berge enherbée face au camping proche du pont La limite des feuilles déposées au sol et de la zone qui en est dépourvue marque la ligne de PHE pour cette crue face au camping de Najac à l'aval du pont routier.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_361\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN