



Commune : **NAJAC**

Rivière : **L' Aveyron**

Chemin bordant la berge en amont de la passerelle piétonne

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_369

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.96814790 / Y: 44.22127520

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617562.68 / Y: 6347456.66

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9681479 / Y: 44.2212752

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux au sol sur chemin pédestre face au camping en amont de la passerelle piétonne. Le chemin a été inondé.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_369_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

22/06/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN