Commune : **NAJAC** | Rivière : **L' Aveyron**

# Chemin bordant la berge en amont de la passerelle piétonne

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_18-01_S_369 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
**Auteur :** SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.96814790 / Y: 44.22127520
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 617562.68 / Y: 6347456.66
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9681479 / Y: 44.2212752
**Code Hydro:** O5--0250 **Rive de référence:** Droite

# 21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Débris végétaux au sol sur chemin pédestre face au camping en amont de la passerelle piétonne. Le chemin a été inondé.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_18-01_R_369_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
**Auteur :** SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** AGERIN