


Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **L' Aveyron**

Secteur du Moulin de Contillou, en aval du pont

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_374 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97273270 / Y: 44.15544250
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 617833.8 / Y: 6340138.44
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9727327 / Y: 44.1554425
Code Hydro: 05--0250 **Rive de référence:** Droite

**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Au niveau de la berge Traces du passage de l'eau sur le talus ferroviaire. La route a été inondée.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_374_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC GTL 30/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN