



Commune : **LAGUEPIE**

Rivière : **L' Aveyron**

Secteur du Moulin de Contillou, en aval du pont, limite des parcelles cadastrales n°817et 818

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_375

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97365730 / Y: 44.15504380

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617907.18 / Y: 6340093.18

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9736573 / Y: 44.1550438

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Gauche



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux en bordure de chemin, à proximité d'une habitation en aval du pont. Le chemin a été inondé.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_375_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

30/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN