


Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **L' Aveyron****Secteur du Moulin de Contillou, en aval du pont, parcelle cadastrale n°388****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_376

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97341570 / Y: 44.15417000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617886.59 / Y: 6339996.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9734157 / Y: 44.15417

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite

**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue, branches et débris végétaux sur une barrière en bois. La hauteur mesurée par rapport au sol (dalle béton) est de 89,5 cm.**GÉNÉRAL**

Code : GTL_18-01_R_376_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

30/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN