Commune : **LAGUEPIE** | Rivière : **L' Aveyron**

Face à la centrale hydro-électrique du secteur du Moulin de Contillou

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_377 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97337870 / Y: 44.15307710
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617882.05 / Y: 6339874.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9733787 / Y: 44.1530771
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Sur le talus ferroviaire Herbe couchée sur talus lié au passage de l'eau. La route a été inondée.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_377_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN