


Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **L' Aveyron****Limite de parcelle cadastrale n°509 et n°124****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_385**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.97282020 / Y: 44.14639170**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 617827.72 / Y: 6339132.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9728202 / Y: 44.1463917**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Tas de gravier, accolé au bâtiment de la parcelle n°509. Ligne nette de dépôt de sédiments sur tas de gravier dans le parc de loisirs de Laguérie. Cette hauteur a été confirmée par un témoignage.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_385\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

22/06/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN