

Commune : **LAGUEPIE****Parcelle cadastrale n°124 #1**Rivière : **L' Aveyron****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_386**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97272490 / Y: 44.14627570**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 617819.93 / Y: 6339120.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9727249 / Y: 44.1462757**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Tas de sable, accolé au bâtiment de la parcelle n°124 Niveau maximum de la crue visible sur un tas de sable accolé à un bâtiment pour lequel le sous-sol a été inondé (confirmé par un témoignage). Cette hauteur a été mesurée à 41 cm par rapport au sol.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_386_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** Autre**Organisme :** AGERIN**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.410 m

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN