Commune : **LAGUEPIE** | Rivière : **L' Aveyron**

Parcelle cadastrale n°79

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_395 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.96667820 / Y: 44.14526720
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617334.77 / Y: 6339014.35
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9666782 / Y: 44.1452672
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôts de sédiments suite au passage de la crue sur les marches en bois en face d'une piscine privée. La propriétaire a attesté ce niveau d'eau (27,5 cm au dessus du sol bordant la piscine). La piscine a été submergée.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_395_1 **Date de mise à jour :** 30/07/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

Méthode : Autre
Organisme : AGERIN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : terrasse bordant la piscine à côté de l'école
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.275 m