



Commune : **LAGUEPIE**

Rivière : **L' Aveyron**

**Parcelle cadastrale n°134**

**1** Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_399

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.95396230 / Y: 44.15094740

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 616325.92 / Y: 6339658.77

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9539623 / Y: 44.1509474

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Dépôt de feuilles et débris végétaux entre une habitation et la berge.

#### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_399\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN