

Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR**Rivière : **Le Viaur****Parcelle cadastrale n°219, Moulin de Saint Just sur Viaur #1****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_407

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.36620640 / Y: 44.12390020

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649276.87 / Y: 6336303.06

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3662064 / Y: 44.1239002

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite

**21 janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Traces de débris végétaux et de sédiments sur les marches d'accès au moulin. La laisse de crue a été mesurée à 168,5 cm en dessous du repère de crue existant de 1981 (dont l'altitude n'est pas connue). L'épaisseur d'eau est de 25,5 cm au dessus du terrain naturel au pied du perron

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_18-01\_R\_407\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

06/07/2022

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN

**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018**

Méthode : Autre

Organisme : AGERIN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Terrain naturel au pied du perron du moulin

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.255 m