Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR** | Rivière : **Le Viaur**

Parcelle cadastrale n°219, Moulin de Saint Just sur Viaur #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_407 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36620640 / Y: 44.12390020
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649276.87 / Y: 6336303.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3662064 / Y: 44.1239002
Code Hydro: O5--0290 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Traces de débris végétaux et de sédiments sur les marches d'accès au moulin. La laisse de crue a été mesurée à 168,5 cm en dessous du repère de crue existant de 1981 (dont l'altitude n'est pas connue). L'épaisseur d'eau est de 25,5 cm au dessus du terrain naturel au pied du perron

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_407_1 **Date de mise à jour :** 06/07/2022
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

Méthode : Autre
Organisme : AGERIN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Terrain naturel au pied du perron du moulin
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.255 m