



Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR**

Rivière : **Le Viaur**

## Parcelle cadastrale n°219, Moulin de Saint Just sur Viaur #2

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_408

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.36595820 / Y: 44.12383920

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649256.95 / Y: 6336296.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3659582 / Y: 44.1238392

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



**21 janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : En aval du moulin Dépôt de débris végétaux et de feuilles par la crue.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_18-01\_R\_408\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

06/07/2022

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN