

Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR** | Rivière : **Le Viaur**

Secteur le Rebol, parcelle n°806

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_414 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.34130920 / Y: 44.12428990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647284.73 / Y: 6336362.66
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3413092 / Y: 44.1242899
Code Hydro: 05--0290 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Talus routier La route a été inondée. Cette zone de méandre montre un embâcle au niveau du chenal qui a pu favoriser ce phénomène de débordement. La limite des plus hautes eaux correspond à celle de l'herbe couchée sur le bord du talus routier.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_414_1 **Date de mise à jour :** 27/05/2021
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : AGERIN