



Commune : **SAINT-JUST-SUR-VIAUR**

Rivière : **Le Viaur**

Secteur le Rebol, parcelle n°806

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_414

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.34130920 / Y: 44.12428990

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 647284.73 / Y: 6336362.66

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3413092 / Y: 44.1242899

Code Hydro: O5--0290

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Talus routier La route a été inondée. Cette zone de méandre montre un embâcle au niveau du chenal qui a pu favoriser ce phénomène de débordement. La limite des plus hautes eaux correspond à celle de l'herbe couchée sur le bord du talus routier.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_414_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

27/05/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN