



Commune : **TAURIAC-DE-NAUCELLE**

Rivière : **Le Viaur**

**Secteur le Gô, parcelle cadastrale n°124**

**1** Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_416

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.33105250 / Y: 44.12387150

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646463.51 / Y: 6336323.08

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3310525 / Y: 44.1238715

**Code Hydro:** 05--0290

**Rive de référence:** Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** sur la route à proximité d'une haie Débris végétaux indiquant le débordement sur la route du Viaur.

#### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_416\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

06/07/2022

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN