



Commune : **TAURIAC-DE-NAUCELLE**

Rivière : **Le Viaur**

Pont de Tanus, Parcelle cadastrale n°103

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_419

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.30728320 / Y: 44.11805700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 644555.61 / Y: 6335693.48

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3072832 / Y: 44.118057

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



21 janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Berge en amont du pont Herbe couchée et zones d'érosion en amont du pont.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_419_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

07/07/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN