

Commune : **TANUS****Pont de Tanus, Parcelle cadastrale n°290**Rivière : **Le Viaur****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_420**Date de mise à jour :** 19/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.30655950 / Y: 44.11806400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 644497.69 / Y: 6335694.77**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3065595 / Y: 44.118064**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Berge en aval du pont Dépôt de débris végétaux sur berge entre le pont et l'habitation.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_420\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

07/07/2022



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN