




Commune : CRESPIN

Rivière : Le Viaur

## Secteur de La Roque, parcelle cadastrale n°206

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_424      **Date de mise à jour :** 19/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.21603150 / Y: 44.13887400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 637275.1 / Y: 6338074.52  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2160315 / Y: 44.138874  
**Code Hydro:** 05--0290      **Rive de référence:** Droite

**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Dépôt de feuilles entre la route et un muret indiquant le niveau de PHE. La route a été inondée.**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_424\_1      **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** SPC GTL      19/06/2018

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN