

Commune : **CRESPIN** | Rivière : **Le Viaur**

Secteur de La Roque, en limite de parcelle cadastrale n°251

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_425 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21188990 / Y: 44.13811600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636942.9 / Y: 6337993.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2118899 / Y: 44.138116
Code Hydro: 05--0290 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux laissés par la crue sur chemin d'accès à proximité d'habitation. La route a été inondée. Ce niveau de PHE a été confirmée par des photographies du 21/01/2018.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_425_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : AGERIN