Commune : **CRESPIN** | Rivière : **Le Viaur**

Secteur du Pont de Cirou, Centrale hydro-électrique

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_427 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.18185580 / Y: 44.14164700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634544 / Y: 6338410.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.1818558 / Y: 44.141647
Code Hydro: O5--0290 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Grillage bordant le chemin, en aval de la centrale Débris végétaux pris dans le grillage en aval de la centrale hydro-électrique du Pont de Cirou. La hauteur mesurée est de 34 cm.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_427_1 **Date de mise à jour :** 07/07/2022
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN