Commune : **BOR-ET-BAR** | Rivière : **Le Viaur**

Parcelle cadastrale n°749

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_432 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08310810 / Y: 44.18267900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626696.92 / Y: 6343055.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0831081 / Y: 44.182679
Code Hydro: O5--0290 **Rive de référence:** Non renseigné

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Nette limite au sol sur l'île au niveau de la centrale (zone dépourvue de feuilles mortes et herbe couchée avec dépôt de sédiment). Le Viaur a débordé en amont et au niveau de son bras droit. Ce niveau de PHE a été attesté par le gestionnaire de la centrale.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_432_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN