



Commune : **BOR-ET-BAR**

Rivière : **Le Viaur**

En aval du camping du Gourpassou, limite de la parcelle cadastrale n°700

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_436

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.07647610 / Y: 44.18136000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626165.02 / Y: 6342915.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0764761 / Y: 44.18136

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Au niveau du chemin d'accès à un bâtiment, en limite de route Débris végétaux et herbe couchée déposés à l'entrée du chemin d'accès, à proximité de la route.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_436_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/06/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN