



Commune : **BOR-ET-BAR**

Rivière : **Le Viaur**

## En aval du camping du Gourpassou, limite de la parcelle cadastrale n°700

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_436

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.07647610 / Y: 44.18136000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 626165.02 / Y: 6342915.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0764761 / Y: 44.18136

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Au niveau du chemin d'accès à un bâtiment, en limite de route Débris végétaux et herbe couchée déposés à l'entrée du chemin d'accès, à proximité de la route.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_18-01\_R\_436\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/06/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN