Commune : **SAINT-MARTIN-LAGUEPIE** | Rivière : **Le Viaur**

Secteur Saint Eugène, en limite des parcelles cadastrales n°1410 et n°89

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_444 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.98078700 / Y: 44.15088700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 618471.46 / Y: 6339624
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.980787 / Y: 44.150887
Code Hydro: O5--0290 **Rive de référence:** Gauche

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Sur chemin d'accès Débris végétaux déposés au sol sur chemin d'accès aux dernières habitations du secteur Saint Eugène. Le chemin a été inondé entre le moulin et ce point.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_444_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN