



Commune : **SAINT-MARTIN-LAGUEPIE**

Rivière : **Le Vaur**

Secteur Saint Eugène, en limite des parcelles cadastrales n°1410 et n°89

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_444

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.98078700 / Y: 44.15088700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 618471.46 / Y: 6339624

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.980787 / Y: 44.150887

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Gauche



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Sur chemin d'accès Débris végétaux déposés au sol sur chemin d'accès aux dernières habitations du secteur Saint Eugène. Le chemin a été inondé entre le moulin et ce point.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_444_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

22/06/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN