



Commune : **DRUELLE BALSAC**

Rivière : **L' Aveyron**

## Le Rival, aval du pont Vincent Bourrel, parcelle n° 163

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_192

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.50777610 / Y: 44.34097200

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 660757 / Y: 6360338.13

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.5077761 / Y: 44.340972

**Code Hydro:** O5--0250

**Rive de référence:** Gauche



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Laisse de crue en aval du Pont, à proximité d'un hangar agricole. Témoignage oral confirmé par le propriétaire de la parcelle. La photo du site atteste de la PHE (délimitée par le pied droit de M. Blanc). Un important phénomène d'érosion de berge 60 m en amont du hangar a dégradé l'enrochement en place.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_192\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

26/07/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laïsse d'inondation - Auteur : AGERIN