



Commune : **DRUELLE BALSAC**

Rivière : **L' Aveyron**

Le Rival, aval du pont Vincent Bourrel, parcelle n° 163

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_192

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.50777610 / Y: 44.34097200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 660757 / Y: 6360338.13

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5077761 / Y: 44.340972

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Gauche



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Laisse de crue en aval du Pont, à proximité d'un hangar agricole. Témoignage oral confirmé par le propriétaire de la parcelle. La photo du site atteste de la PHE (délimitée par le pied droit de M. Blanc). Un important phénomène d'érosion de berge 60 m en amont du hangar a dégradé l'enrochement en place.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_192_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN