



Commune : **DRUELLE BALSAC**

Rivière : **L' Aveyron**

La Cureye, amont du pont de la Cureye

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_194

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.49390790 / Y: 44.33774270

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 659649.06 / Y: 6359986.38

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4939079 / Y: 44.3377427

Code Hydro: O5--0250

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Laisse de crue au sol en amont du pont de la Cureye en rive droite sur parcelle agricole

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_194_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/03/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVANT DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN