



Commune : **DRUELLE BALSAC**

Rivière : **L' Aveyron**

## La Cureye, amont du pont de la Cureye

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_194

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.49390790 / Y: 44.33774270

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 659649.06 / Y: 6359986.38

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4939079 / Y: 44.3377427

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Laisse de crue au sol en amont du pont de la Cureye en rive droite sur parcelle agricole

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_18-01\_R\_194\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/03/2020

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN