Commune : **DRUELLE BALSAC** | Rivière : **L' Aveyron**

La Cureye, aval du pont de la Cureye

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_195 **Date de mise à jour :** 18/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.50971010 / Y: 44.34062170
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 660910.94 / Y: 6360298.26
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5097101 / Y: 44.3406217
Code Hydro: O5--0250 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Laisse de crue au sol en aval du pont de la Cureye en rive droite sur parcelle agricole

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_195_1 **Date de mise à jour :** 26/07/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN