

Commune : **DRUELLE BALSAC** | Rivière : **L' Aveyron**

## Interfluve en aval du pont d'Ayssens

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_18-01\_S\_199      Date de mise à jour : 18/06/2018  
 Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.48034260 / Y: 44.33547940  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 658565.85 / Y: 6359741.97  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4803426 / Y: 44.3354794  
 Code Hydro: O5--0250      Rive de référence: Droite

**21 janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires** : Laisse de crue sur interfluve entre le canal et l'Aveyron en aval du pont

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_18-01\_R\_199\_1      Date de mise à jour : 02/08/2022  
 Auteur : SPC GTL



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : AGERIN