




Commune : DRUELLE BALSAC

## Aval du pont de Castanié

Rivière : L' Aveyron

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_204**Date de mise à jour :** 18/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.43040570 / Y: 44.36124270**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 654604.91 / Y: 6362631.46**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.4304057 / Y: 44.3612427**Code Hydro:** 05--0250**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Laisse de crue en aval du pont de Castanié. Débris végétaux indicateur de PHE sur berge.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_204\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

26/07/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN