



Commune : **DRUELLE BALSAC**

Rivière : **L' Aveyron**

## Amont du pont de Les Planques, propriété privée rive droite

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_18-01\_S\_206

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.41281530 / Y: 44.36643400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 653207.32 / Y: 6363218.42

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4128153 / Y: 44.366434

Code Hydro: O5--0250

Rive de référence: Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Limite du garage de la propriété accolée au pont, en amont rive droite Témoignage de la propriétaire, attestant que le niveau le plus haut de la crue du 21 janvier 2018 arrivait à la limite supérieure de son hangar.

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_18-01\_R\_206\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/07/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN