



Commune : **CLAIRVAUX-D'AVEYRON**

Rivière : **L' Aveyron**

## Moulin du Cros, propriété privée #2

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_208

**Date de mise à jour :** 18/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.40861070 / Y: 44.36902460

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 652874.42 / Y: 6363508.7

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.4086107 / Y: 44.3690246

**Code Hydro:** 05--0250

**Rive de référence:** Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Aval de l'habitation Témoignage du propriétaire et Maire, attestant que le niveau le plus haut de la crue du 21 janvier 2018 correspond aux débris végétaux visibles sur la photographie jointe.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_208\_1

**Date de mise à jour :** 19/06/2018

**Auteur :** SPC GTL

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN