



Commune : **BELCASTEL**

Rivière : **L' Aveyron**

Rive droite en bordure de chemin, parcelle cadastrale n°21

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_218

Date de mise à jour : 18/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.33429470 / Y: 44.38714580

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 646969.56 / Y: 6365568.86

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3342947 / Y: 44.3871458

Code Hydro: 05--0250

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Chemin d'accès au seuil Débris végétaux pris sur des fils barbelés au niveau du portail d'une propriété privée, hauteur par rapport au sol : 42,3 cm.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_218_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

26/07/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : AGERIN