

Commune : **BELCASTEL** | Rivière : **L' Aveyron**

**Rive droite, parcelle cadastrale n°89**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_18-01\_S\_221      **Date de mise à jour :** 18/06/2018  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.33360410 / Y: 44.38657360  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 646914.01 / Y: 6365505.77  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.3336041 / Y: 44.3865736  
**Code Hydro:** 05--0250      **Rive de référence:** Droite

**21 Janvier 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Berge à proximité d'un appentis bordant une habitation Débris végétaux déposés, limite identifiée par un piquet en métal.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_18-01\_R\_221\_1      **Date de mise à jour :** 26/07/2018  
**Auteur :** SPC GTL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** AGERIN